



# 金属加工职业的电安全措施


## 设备组件 TP 1110



1



2



全套设备组件 TP 1110

8023971

重要元件一览:

1	1x EduTrainer 网络板	571825
2	1x EduTrainer 外壳安装	571826

必要的附件, 还可订购:

4 mm 安全实验室电缆 → 页码 249
安全跳线插头 → 页码 250
VDE 0100 安装测试仪 → 页码 254

有关建议使用的培训媒体, 还可订购  
电气保护措施: eLearning 课程 → 页码22

还可订购:

**练习册**  
金属职业的保护措施  
→ 页码 28



练习册中的这些练习包含具体、真实的项目, 具有问题描述、参数和项目任务。

校园许可证 (→ 页码 25):

de	8023440
en	8023441
es	8023442
fr	8023443

培训内容:

- 电源:
- 电源系统 (TN、TT、IT 系统)
  - 不同网络中的安全措施
- 服务连接:
- 服务连接系统的元件
  - TN 系统中的其他名称 (TN-C、TN-S、TN-C-S)
  - 安全措施和保护装置的选择
  - 安全措施测量装置
  - 根据 DIN VDE 0100-610 进行初始测试, 并根据 DIN VDE 0105 和 BGV A3 进行重复测试