

| 生产及维修管理课程

OPEX卓越运营管理


Gemba/消除浪费

AUT441



可视化管理

SCM271



| 培训内容

- 车间管理的5项核心任务
- 介绍精益概念、历史及特征
- 阐述精益的支柱及五大原则
- 实践模拟改进优化精益产线
- 精益转型成功的核心要素
- 精益转型实现的方法步骤
- 工厂模拟（粉笔圈观察，ECRS分析，改进优化，标准化）

| 培训内容

- 工位组织的基本概念
- 工位改善之5S及目视化
- 工位操作之人机工程学
- 低成本自动化提高效率
- 工位管理8要素的实例介绍
- 研讨可视化系统、可视化方案开发、改进优化、标准化

| 课程时长

3天

| 课程时长

2天